农村危险房屋简明图文评定办法

(试行)

湖北省住房和城乡建设厅 2018年12月

主要内容

一、	农村危房评定依据1
<u>-</u> ,	农村危房评定标准1
三、	农村住房结构形式3
四、	农村危房鉴定方法6
五、	房屋各组成部分的危险状况级别评定10
六、	房屋整体危险状况级别评定 32


一. 农村危房评定依据


- 根据住建部、财政部、国务院扶贫办《关于加强和完善建档立卡贫困户等重点 对象农村危房改造若干问题的通知》(建村(2017)192号)要求。
- 根据《农村危险房屋鉴定技术导则(试行)》(建村函〔2009〕69号)制定简明易行的评定办法。
- 3. 鄂建(2017)9号《关于进一步加强和规范农村危房改造有关工作的通知》中的附件1《危房改造对象认定表》以及《房屋状况评定解释说明》。


简明图文评定办法由中信建筑设计研究总院负责技术解释。

二. 农村危房评定标准

1. 房屋各组成部分







3. 房屋整体危险性鉴定等级

A级:结构能满足正常使用要求,未发现 危险点,房屋结构安全。

房屋整体危险性 鉴定等级划分 B级:结构基本满足正常使用要求,个别结构构件处于危险状态,但不影响主体结构安全,基本满足正常使用要求。

C级: 部分承重结构不能满足正常使用要求, 局部出现险情, 构成局部危房。

D级:承重结构已不能满足正常使用要求, 房屋整体出现险情,构成整幢危房。

三. 农村住房结构形式

1. 土木结构:指建筑物中 竖向承重结构的墙、柱 等采用土墙砌筑,楼板 、屋架等用木结构。农 村居民房屋普遍采用的 结构形式。



2. 砖木结构: 指建筑物中 竖向承重结构的墙、柱 等采用砖或砌块砌筑, 楼板、屋架等用木结构



3. 砖土混杂结构:指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用土墙与砖墙混合砌筑,楼板、屋架等用木结构。



4. 木结构:指木柱、木构架承 重的房屋结构,北方常为抬 梁式或三角形屋架,南方常 为穿斗式。





5. 石木结构:指建筑物中 竖向承重结构的墙、柱 等采用石墙砌筑,楼板 、屋架等用木结构。



6. 砖混结构: 指建筑物中竖向承重结构的墙采用砖或者砌块砌筑,构造柱以及横向承重的梁、楼板、屋面板等采用钢筋混凝土结构。



四. 农村危房鉴定方法

1. 危房鉴定的方式

推荐采用以定性鉴定为主、定量鉴定为辅的鉴定方法。对于常见结构类型房屋,一般情况下可直接采用定性鉴定结果,对于鉴定结果为D级房屋,再进行定量鉴定。对定性鉴定结果为C级房屋,可根据实际情况再进行定量鉴定。对于定量鉴定方法没有包含的房屋结构类型,可直接采用定性鉴定结果。

2. 危房鉴定的顺序: 先房屋外部,后房屋内部。破坏程度严重或濒危的房屋,若其破坏状态显而易见,可不再对房屋内部进行检查。

所在场地 地基基础 承重墙 木柱、混 木架、木 屋架、木 檩、混凝土柱 土梁 上梁

3. 第一步鉴定房屋所处场地(此步骤建议参考当地地质灾害资料 或聘请专业机构鉴定)

按房屋所处场地,评定其是否为危险场地,如为危险场地,则 直接判定为**D**级。危险场地如下:

- (1) 对建筑物有潜在威胁或直接危害的滑坡、地裂、地陷、泥石流、崩塌以及岩溶、土洞强烈发育地段;
- (2) 暗坡边缘; 浅层故河道及暗埋的塘、浜、沟等场地;
- (3) 已经有明显变形下陷趋势的采空区。

4. 第二步鉴定房屋各组成部分的危险状况级别

按照本章第2节中的鉴定顺序依次评定,房屋各组成部分仅评定c级和d级,具体评定内容详第五章《房屋各组成部分的危险状况级别评定》。注意同一栋房屋一般不会包含上述所有组成部分,鉴定过程中没有的组成部分略掉不计,仅鉴定房屋已有的组成部分。

5. 第三步鉴定房屋整体危险状况级别

根据第二步中评定的房屋各组成部分的危险状况级别

,结合第五章中房屋整体危险状况级别所包含的内容,可评

定出鉴定对象房屋是否属于"C级"或"D级"。

6. 第四步填写农村住房排查认定工作台账(C、D级)和 危房改造对象认定表

						付住房:	排查认			(C, I	級)							
序号 多鎮 行政村 村民小 维		农户基本信息					房屋基本信息					房屋危	金状况与 证	P定情况				
	户主姓名	户主身份证号码	女田 产类型	联系电 译	住房結 构	问数	层数	建筑面 积 (m2)	地基基础	承重增	水柱、 梁、樵	木屋架	混凝土 柱、梁	展面	综合评 定等級	其它情况		
1					建档立卡套图户		土水结构	2	1	50	6	d		6		6	D	
2					低保户		祥水											
3					农村分徵供养特 图人员		祥土混杂											
4					营图纸疾人家庭		水结构											
6					其它农户		石木											
7					已脱齿户		林潔											
8																		


危房改造对象认定表

1.基本信息 户 主		身份证券	AU.			联系电记	£				
	- Andrew A			-6-11-0	BF 111 -00-4			este etc. 1 .	ha she		
2.贫困户类型	0建档立	ド英图尸	□低保户	口农村先	r散供养 ⁴	 护图人贝	□変图	残疾人?	K.BE		
县级相关部	门意见					经办人:		(签:1 年 月	P盖章)		
3.房屋信息											
地 址	省	县(市、区		多)	村	组	建造年	•	年		
3019/034		口砖土混杂	口木结构 口	石木 口破消			设防烈	g .	度		
层 数 四	∮层 □两层		开间数量		(ii)		建筑面积	ig.	m'		
墙体材料 前	場:	后墙		山坳;		内	横墙:				
			標条 □木屋架- [□树脂瓦 □草					多选)			
4.房屋危险状况											
I 房屋各组成		14. 10 10 10 1	July DZ		, Arr	the way too war and		965-757-144-7	in here like		
地基基础	Da 级: 完好:		出稳固。 肯明显不均匀沉	7 10%		基础埋深岭 地基失稳;					
			- 1973年 (1920年) ビ製維、剥蚀、		□b 級:	地坐入化; 砌筑质量-					
承重墙	ne 级,砌筑J	质量很美, 多	2維较多,剥蚀	剥蚀。 nd 级,	墙体严重开	製, 部分	严重歪金	4. EAS			
	墙体脱闪, 1			7 351 37000		有倒塌危险		20.404			
	□a級: 无腐	朽或虫蛀; ラ	· 变形: 有轻微	计缩裂缝 。		轻微腐朽或 _{密到66} 空度					
木柱、梁、檫	□c 级: 有明!	品腐朽或虫虫	主: 梁標跨中明	纵向丁缩裂缝深度超过木材直径的 1/6。 nd 级:严重腐朽或虫蛀;梁檩跨中出现严重							
70-TEV 36V 180	出塊模製製物		出现劈裂; 柱身								
			製缝深度超过:	构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的 1/3; 榫卯节点失效或多处拔榫。							
	1/4; 榫卯节							fr \$3,96 x	NEXES &		
	Da 级: 无腐朽或虫蛀; 无变形; 自身稳定性良好。					牙根定性収差。					
木屋架			:下弦跨中出现								
			架在平面内或 有拔榫迹象。	半田外明是	横纹裂缝;端部支座失效;屋架在平面内或干面外严重歪斜;榫卯节点失效或多处按榫。						
			(刊 40 件 应 承 。 夏维: 无变形。			表面轻微素					
混凝土柱、梁						表面剥蚀严					
THE STATE OF THE	□c级:表面:	刺蚀严重: と	出现明显开裂、	开裂、变形。							
	□a 级: 无变	形:无渗水环	見象: 椽、瓦完	好。		局部轻微沉 驱位有损坏		范围渗2	K: 橡、		
屋面			5;较大范围渗	水; 椽、瓦	od ∰:	較大范围出		范围渗	水漏雨		
Ⅱ 房屋整体:	有部分损坏。				体、凡	損坏严重。					
□A 级: 没有抗	(4) 基本室的	.,		□B 28 . 4	る物料が	. 轻度危险					
			土木、砖土混多			· 至少一耳		土木、石	#土銀		
结构,及泥浆					采用砌筑	的砖木、石	木结构最	多可评	为B级		
□C 级:中度研						, 严重危险					
	部分:至少一1				组成部分	h: 至少一項	原为 d 级)				
Ⅲ 房屋抗震核5.建议 □加[部分具备 □完	全没有							
鉴定负责人:				机构 (单	er.						
並定以贝八: 鉴定成员:				and ch	155.77						
						鉴定	2 989 C	年月	1		

五. 房屋各组成部分的危险状况级别评定


- 1. 地基基础c级评定
 - (1) 基础埋深偏小:没有满足房屋高度1/20的最小埋深要求,

直观判定为基础部分或全部裸露在地面以上。



1. 地基基础c级评定


(2) 有明显不均匀沉降





1. 地基基础c级评定

(2) 有明显不均匀沉降



2. 地基基础d级评定

(1) 地基失稳: 地基不稳定产生滑移,水平位移量大于10mm,此 类情况一般需结合房屋场地判别,直观上无法定性或定量鉴定。




2. 地基基础d级评定

(2) 基础局部或整体塌陷:基础局部或大范围悬空。



3. 承重墙c级评定

(1) 砌筑质量很差:砌筑灰浆强度1.0MPa以下为很差(手捻即成粉末);砌筑水平差,通缝砌筑,灰浆不饱满。



3. 承重墙c级评定

- (2) 裂缝较多,即平均每片墙上均有受力裂缝出现(明显可见的裂
- 缝,长度不小于2.0m);剥蚀严重(墙体表面风化或腐蚀严重)。





3. 承重墙c级评定

(3) 纵横墙体脱闪,个别墙体歪斜。



4. 承重墙d级评定

(1)墙体严重开裂:至少出现3处以上严重裂缝,裂缝宽度超过10mm,单条裂缝长度超过2.0m。



4. 承重墙d级评定


(1)墙体严重开裂:至少出现3处以上严重裂缝,裂缝宽度超过10mm,单条裂缝长度超过2.0m。





4. 承重墙d级评定

(2) 部分严重歪斜: 墙顶最大相对位移超过50mm。





4. 承重墙d级评定

(3) 局部倒塌或有倒塌危险。





(1) 有明显腐朽或虫蛀。



5. 木柱、梁、檩c级评定

(2) 梁檩跨中明显挠曲(肉眼能轻易观察到的弯曲变形),或出现横纹裂缝(横向拉开的裂缝)。



(3) 梁檩端部出现劈裂。



5. 木柱、梁、檩c级评定

(4) 柱身明显歪斜。



(5) 柱础错位,指承重木柱柱底有超过1/5直径部分已经滑移到柱础 支承面之外(局部落空)。



5. 木柱、梁、檩c级评定

(6) 构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/4。



(7) 榫卯节点有破损或有拔榫迹象。



6. 木柱、梁、檩d级评定

(1) 严重腐朽或虫蛀。



(2) 梁檩跨中出现严重横纹裂缝。



6. 木柱、梁、檩d级评定

(3) 柱身严重歪斜,指柱顶相对偏移尺寸超过柱平均直径的2/3以上。



(4) 柱础严重错位:指承重木柱柱底有超过1/4直径部分已经滑移到柱础支承面之外(部分落空)。。



6. 木柱、梁、檩d级评定

(5) 构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/3。



(6) 榫卯节点失效或多处拔榫。



7. 木屋架c级评定

(1) 有明显腐朽或虫蛀(肉眼能轻易观察到的腐朽或虫蛀)。




7. 木屋架c级评定

(2) 下弦跨中出现横纹裂缝。



7. 木屋架c级评定

(3) 端部支座移动或松动。



7. 木屋架c级评定

(4) 屋架在平面内或平面外明显歪斜(肉眼能轻易观察到的平面内 的下挠或平面外的歪斜)。



7. 木屋架c级评定

(5) 榫卯节点有破损或有拔榫迹象: 榫卯节点有肉眼可见的破损, 但榫头未折断; 榫头有从卯口中拔出的迹象, 但尚未拔出。



榫卯节点破损



明显拔榫

8. 木屋架d级评定

(1) 严重腐朽或虫蛀:要节点腐朽虫蛀、连接铁件严重锈蚀,杆件 尺寸大面积削减,构件承载力严重受损。



8. 木屋架d级评定


(2)下弦跨中出现严重横纹裂缝:单根杆件上至少出现3处以上严重裂缝,裂缝宽度超过1mm,裂缝深度超过1/4的杆件最小边长。



8. 木屋架d级评定


(3) 端部支座失效:端部支座木夹板严重腐朽,支座失效。





8. 木屋架d级评定

(5) 榫卯节点失效或多处拔榫: 榫头折断,或拔榫,或卯口劈裂, 已不具备连接或承载能力。





9. 混凝土柱、梁c级评定

(1)表面剥蚀严重:混凝土表面碳化、风化、或腐蚀严重,部分保护层已经剥落。



- 9. 混凝土柱、梁c级评定
 - (2) 出现明显开裂、变形: 柱、梁最大裂缝宽度大于1mm。



- 10. 混凝土柱、梁d级评定
- (1)表面剥蚀严重,钢筋外露:混凝土表面碳化、风化、或腐蚀严重,双八归均是已经剥萃。网络加索、拉供系裁给力亚素采提
- 重,部分保护层已经剥落,钢筋外露,构件承载能力严重受损。





- 10. 混凝土柱、梁d级评定
- (2) 出现严重开裂、变形: 裂缝已接近或超过截面钢筋位置, 裂缝处部分钢筋已经屈服。



11. 屋面c级评定

(1) 较大范围出现沉陷:指由于局部檀条、椽子变形,屋面局部出现下沉的现象,但尚未塌落。



11. 屋面c级评定

(2) 较大范围渗水。



11. 屋面c级评定

(3) 椽、瓦有部分损坏。



12. 屋面d级评定

(1) 较大范围出现塌陷:指由于局部檀条,椽子严重变形或折断,导致屋面局部塌落,形成空洞。



12. 屋面d级评定

(2) 大范围渗水漏雨。




12. 屋面d级评定

(3) 椽、瓦损坏严重。





六. 房屋整体危险状况级别评定



注: 砖土混杂结构以及泥浆砌筑的砖木、石木结构可根据具体实际情况鉴定,如房屋各组成部分状况均较好,也可不评定为C级。