

鄂州市鄂城区民政局

2024 年安全生产隐患排查情况通报（5 月）

各镇人民政府、街道办事处，区市场监督管理局、区消防大队、区住建局：

为进一步贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要指示精神，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，进一步推动养老机构落实安全生产主体责任，全面、彻底排查和整治事故隐患，有效防范各类安全事故发生。6 月 3 日-6 月 4 日，区民政局联合第三方安全专家，对全区 14 家养老机构进行安全综合检查，现将检查情况通报如下：

一、基本情况

本次检查主要采取实地查看、现场指导和操作、询问护理人员等方式方法，重点检查各机构场所消防喷淋系统是否正常运行，消防设施是否配齐，应急疏散通道是否畅通，是否存在电动车违规充电，是否用易燃易爆物品装修、电气电路是否存在问题。对食堂的卫生情况进行排查，包括食品的储存环境，加工制作中的卫生控制等问题。共发现各类安全隐患 48 条，并现场提出整改意见，对无法立即整改的安全隐患限期整改。

本次检查还对4月份通报的安全隐患问题进行了严格的复查。从总体情况上看，大多数养老机构比较重视安全工作，对存在的安全隐患和风险能够积极的整改。但仍有个别民政办和养老机构负责人安全认识有待提高，忧患意识不强，在安全工作上持消极态度，不重视整改安全隐患问题。重大安全隐患问题整改不到位，如：杜山镇福利院厨房未安装自动报警和自动喷淋系统，碧石渡镇福利院泵房湿式报警阀未连接到消防控制柜上，花湖镇福利院厨房两侧遮雨棚使用泡沫彩钢瓦搭建。

二、工作要求

（一）强化思想认识。各镇街民政办要在此次区局安全隐患排查行动的基础上，加大对养老机构安全隐患整改的力度。务必要高度重视养老机构隐患整改，要强化风险意识，不能存在消极思想。特别是有重大消防隐患的养老机构，该属地的民政办要迅速督促完成整改，形成销号报告，以防出现安全事故。

（二）要加强隐患整改力度。各镇街民政办要履行安全工作主体责任，认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，要勤过问、勤督促、勤检查。对检查中提出来的安全隐患问题加快整改，要举一反三，把隐患消灭在萌芽中。

（三）加大宣传教育。各养老机构要做好日常管理工作，定期组织工作人员培训，提高安全风险意识和安全防范能力，

确保突发安全事故时能迅速、高效进行自救和救援处置。

对安全隐患不整改、不作为的机构，列入重大问题隐患清单向区安委会上报，对发生安全事故的机构，坚决移交相关部门依法依规严肃追究相关责任人责任。

附件：2024 年 5 月专项检查问题隐患整改清单



2024 年 5 月专项检查问题隐患整改清单

	单位名称	存在的隐患问题	整改限期	上月整改情况	整改责任人
	长港镇福利院	1. 消防控制室值班人员未取得资格证书。（7 月份考试）2. 厨房灭蚊器未安装。	6 月 30 日之前整改完毕	发现 8 条隐患，整改 7 条，尚有 1 条未整改。1. 消防值班人员未取得资格证书。（7 月份考试）	胡圣荣
2	杜山镇福利院	*1. 厨房未安装自动报警系统和自动喷淋系统。2. 消防控制室值班室人员未持证。3. 001、003、011、020 四个房间吊顶扣板脱落未维修。4. 门卫值班人员上班期间看电视。5. 老人房间外走廊吊顶扣板脱落未维修。	6 月 30 日之前整改完毕	发现 6 条隐患，整改 3 条，尚有 3 条未整改。*1. 厨房未安装自动报警系统和自动喷淋系统。2. 消防控制室值班室人员未持证。3. 001、003、011、020 四个房间吊顶扣板脱落未维修。	潘际云
3	泽林镇福利院	1. 未见电器维保协议及记录。2. 灭火器检查记录不规范。3. 配电房外侧北边一条照明线接头处穿管不规范。4. 厨房南侧抽油烟机下方油污较多未清理。	6 月 30 日之前整改完毕	发现 6 条隐患，整改 3 条，尚有 3 条未整改。1. 未见电工维保协议。2. 灭火器检查记录不规范。3. 配电房外侧北边一条照明线接头处穿管不规范。	余国访

4	碧石渡镇福利院	1. 部分灭火器检查记录不规范。*2. 泵房湿式报警阀未连接到消防控制柜上。3. 新增加的监控设备未开通。	6月30日之前整改完毕	发现6条隐患，整改4条，尚有2条未整改。1. 部分灭火器检查记录不规范。*2. 泵房湿式报警阀未连接到消防控制柜上。	余永栋
5	汀祖镇福利院	1. 厨房灶台上方吊顶扣板脱落未维修。2. 门卫一个插座未固定，27号老人房间插座未固定。3. 厨房灶台油污过多未清理。4. 福星楼二楼中间一个“安全出口”标识灯损坏未维修。	6月30日之前整改完毕	发现6条隐患，整改5条，尚有1条未整改。1. 厨房灶台上方吊顶扣板脱落未维修。	王锐
6	花湖镇福利院	1. 大部分老人房间电视使用衣架或铁丝固定。2. 消防控制室值班人员未取得资格证书。*3. 厨房外两侧遮雨棚使用泡沫彩钢瓦搭建。4. 厨房外棚房钢质支架锈蚀严重，应刷防锈漆处理。5. 1-113老人房间插座未固定。6. 厨房液化钢瓶移到厨房内，未安装简易报警器。	6月30日之前整改完毕	发现8条隐患，整改4条，尚有4条未整改。1. 大部分老人房间电视使用衣架或铁丝固定。2. 消防控制室值班人员未取得资格证书。*3. 厨房外两侧遮雨棚使用泡沫彩钢瓦搭建。4. 厨房外棚房钢质支架锈蚀严重，应刷防锈漆处理。	徐漫华

7	爱馨老年公寓	1. 消防值班人员未持有资格证（六月份参加考试）。2. 部分老人房间面盆角未包扎。3. 三楼一老人房门损坏未维修。4. 楼顶消防器材无检查记录卡。	6月30日之前整改完毕	发现7条隐患，整改5条，尚有2条未整改。1. 消防值班人员未持有资格证（六月份参加考试）。2. 部分老人房间面盆角未包扎。	胡细爱
8	福寿养老院	1. 二氧化碳灭火器检查卡未记录具体时间和检查人员。	6月30日之前整改完毕	发现2条隐患，已全部整改。	熊飘
9	澜湖惠养老院	1. 消防控制室二氧化碳灭火器未配备防冻手套。2. 厨房南边顶部涂料脱落未维修。3. 厨房南边燃气管道上存放杂物未清除。4. 院外西南角拉绳晾晒衣服不规范，存在安全隐患。5. 消防器材检查记录卡不规范。	6月30日之前整改完毕	发现4条隐患，整改3条，尚有1条未整改。1. 消防控制室二氧化碳灭火器未配备防冻手套。	高慧
10	福星敬老院	1. 员工电动自行车未集中存放充电，应在院外新建电动自行车车棚，集中存放充电。2. 健身房上方吊顶电线未穿管，洗衣房上有一根花线悬空未固定。	6月30日之前整改完毕	发现1条隐患，已全部整改	王少荣

11	颐和养老院	1. 二楼和三楼走廊空调空开无盖。2. 三楼老人在走廊上私拉绳子晾晒衣服存在安全隐患。3. 部分老人在喷淋管上挂衣服。4. 厨房微波炉电线插座未固定。5. 厨房留样记录不全。	6 月 30 日之前整改完毕	发现 3 条隐患，整改 2 条，尚有 1 条未整改。1. 二楼和三楼走廊空调空开无盖。2. 三楼老人在走廊上私拉绳子晾晒衣服存在安全隐患。	廖广智
12	夕阳红老年公寓	1. 二楼走廊一个疏散指示标识损坏，应及时维修。2. 干粉灭火器检查无记录卡，消火栓自查记录卡不规范。	6 月 30 日之前整改完毕	发现 2 条隐患，整改 1。尚有 1 条未整改。1. 二楼走廊一个疏散指示标识损坏，应及时维修。	刘莉
13	新民街医养结合服务中心	1. 消防器材自查记录不规范。2. 厨房防火门应常闭，不允许使用绳子拉开。	6 月 30 日之前整改完毕	发现 2 隐患，已全部整改。	王盼
14	阳光福利院	1. 消防控制室值班人员未取得资格证书。2. 电动自行车未集中存放充电。3. 一个老人房间插座未固定。4. 大部分老人房间衣服挂在消防喷淋管上。5. 家属送的食品未留样登记。6. 消防器材检查无记录卡。	6 月 30 日之前整改完毕	发现 7 条隐患，整改 4 条，尚有 3 条未整改。1. 消防控制室值班人员未取得资格证书。2. 电动自行车未集中存放充电。3. 一个老人房间插座未固定。	付国庆

*号标识的为重大安全隐患问题